

BIÊN BẢN

V/v... Xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân.....

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 10 ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại UBND phường 3, TP. Hồ Chí Minh.....

Chúng tôi gồm:

Đại diện UBND Phường 3:

1. Ông: Nguyễn Văn Thuận... Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường.....
2. Ông: Đỗ Văn Hải... Chức vụ: Công nhân TC - XD.....
3. Ông: Chức vụ:

Tiến hành làm việc với:

1. Ông (Bà): Hoàng Thị Kim Châu, Chủ tịch phường 5, thuộc phường 4.....
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

Nội dung:

Ngày 01/7/2021, Người dân có phản ánh trên trang thông tin phản ánh của UBND phường Thành phố Hồ Chí Minh về việc người dân tự ý lấp ống cống có nguy cơ gây ngập úng tại khu phố 7, phường 3, UBND phường 3. Tiến hành kiểm tra hiện trạng tại khu vực trên. Hiện nay, Bà Hoàng Thị Kim Châu, Chủ tịch phường 5, TP. Hồ Chí Minh (nhân chuyên trách) được Sở Xây dựng đặt tư vấn Nguyễn Quốc Tuấn, T.A.S, T.B.D.21) đang tiến hành xây dựng tuyến mương thoát nước nội khu tại (Chiang 56m, xây dựng 2 hố ga.....
Hiện trạng xây dựng: Lắp ống cống bê tông, kích thước 1m hố ga xây bằng gạch 06 b (Bản thiết kế số 145, T.B.D.21).....
Sau khi thảo luận, cả bên thông nhất nội dung sau:
Đề nghị Bà Hoàng Thị Kim Châu giữ nguyên hiện trạng, làm đầy đủ thủ tục đầu mối, thi công tuyến mương thoát nước nội.....

